



OTOTronスピーカー修理価格表

Biolux

購入から1年間(メーカー保証期間)

対象製品	故障内容	価格(税別)
すべての不具合	初期不良対応 (弊社にて、初期不良と判断した cases に限ります)	無償対応
※郵送の場合、着払いにてBiolux修理センターへお送りください。 ※検査の結果、初期不良と判断できない場合は、着払いにて返送いたします。		
故意・過失による損傷	保証期間外各修理メニューに準ずる	
損傷履歴が見当たらなかった場合	点検費	¥3,000
※郵送の場合、お客様からの発送時は元払い、修理センターからの発送時は着払いとなります。		

メーカー保証期間外

対象製品	故障内容		価格(税別)
スピーカー部分	起動障害	基板故障	¥8,000
	充電不良	バッテリーの経年劣化や、落下が原因でスピーカーが破損した場合は、スピーカーユニットのみを交換	¥8,000
	出音不良	USB-MicroBコネクタの差し間違いによるコネクタ部の破損は、充電不良と同様の措置となります	¥8,000
	外枠剥離		¥3,500
LED部分	起動障害	コントローラー基板の故障	¥7,000
	充電不良	電池バネの不具合による接触障害など	¥5,000
	LED非点灯	落下衝撃等によるLED基板(リング)損傷など	¥7,000
	水袋破損	分解・新品交換の工賃	¥5,000
	外枠破損	電池蓋などの破損は1箇所1,500円で交換します	¥7,000
修理不可	交換		¥24,800
損傷履歴が見当た らなかった場合	点検費		¥3,000
※郵送の場合、往復、それぞれ元払いとなります。			

- お問い合わせ Biolux株式会社修理専用窓口 【TEL】03-6625-4393 【Mail】support@biolux.jp
※お電話、もしくはメールにてご相談ください
- 検査・修理 Biolux修理センター 東京都世田谷区奥沢5-27-5 魚菜エースビル1階
※センターへの郵送、または、事前にご予約のうえ、持ち込みでの対応も承ります
- 受付時間 平日 AM10:00~PM6:00